



STAROSTA KIELECKI

ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce

Kielce 2016-02-04

KT-IV.5420.1.56.2015

Kancelaria Prawna
„Świeca i Wspólnicy” sp.k.
ul. Bagatela 11 lok. 3
00 – 585 Warszawa

W odpowiedzi na petycję z dnia 10 listopada 2015r. (data wpływu 17 listopada 2015r.) w sprawie kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie prawidłowości przeprowadzania badań technicznych pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza pojazdów z grupy Volkswagena, wyprodukowanych w latach 2009-2015, informuję że brak jest przesłanek do podjęcia takich działań.

Zgodnie z przywołanym art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 t.j. z późn. zm.), Starosta przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę stacji kontroli pojazdów, między innymi w zakresie prawidłowości przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Takowe coroczne kontrole są przeprowadzane, również w zakresie prawidłowości przeprowadzania badań oraz prawidłowości oceny wyników.

Uprawnieni diagnosty w czasie wykonywania badań technicznych pojazdów opierają się na ściśle określonej procedurze zawartej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015r. poz. 776 z późn. zm.), która nie przewiduje badania składu spalin. Ponadto urządzenia znajdujące się na stacjach kontroli pojazdów – dymomierze, nie są przystosowane do badania składu spalin pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym.

Z tych też względów odmawiam wszczęcia dodatkowych kontroli w trybie art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 t.j. z późn. zm.).

STAROSTA
Michał Godowski

