

# Dokument elektroniczny

## Miejsce i data sporządzenia dokumentu

*p. J. Kuzio*  
8 LUT 2022

2022-02-18

### Dane nadawcy

Zbigniew Zagdański  
PESEL:  
Telefon:  
Email:

### Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH (25-211  
KIELCE, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

## INTERPELACJA



RPW/14547/2022  
Data: 2022-02-18

### Interpelacja w sprawie odwodnienia drogi w Ciekotach

Interpelacja w sprawie odwodnienia drogi w Ciekotach

### Załączniki:


1. [Interpelacja - odwodnienie drogi w Ciekotach.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2022-02-18T09:05:22.846+01:00

### Podpis elektroniczny

Kopia zgodna z dokumentem elektronicznym  
podpisany bezpiecznym podpisem kwalifikowanym  
w dn. 18 LUT 2022 przez Zbigniew Zagdański  
Podpis Justyna Boron

*JB*



Zbigniew Zagdański  
Radny Rady Powiatu w Kielcach

Kielce, dnia 17 lutego 2022 r.

**Pan Jacek Kuzia**

**Przewodniczący Rady Powiatu  
w Kielcach**

### Interpelacja

Realizując skierowany do mnie wniosek Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich w Dąbrowie gmina Małków, uprzejmie proszę o podjęcie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach działań zmierzających do usprawnienia systemu odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0314T Małchocice Kapitulne (Małchocice Dolne) – Ciekoty – Rozdole – Św. Katarzyna w gminie Małków w rejonie posesji o numerze geodezyjnym 302/9 obręb Ciekoty. Jak wynika z przeprowadzonych przeze mnie oględzin przedmiotowego odcinka drogi woda opadowa z powierzchni jezdni asfaltowej spływa na utwardzony pas ścieżki rowerowej a następnie po skarpcie nasypu pasa drogowego w kierunku wskazanej działki a w konsekwencji przez nieszczelności betonowego ogrodzenia przelewa się i zalewa nieruchomość, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Ponieważ budynek jest podpiwniczony i częściowo zagłębiony w gruncie, a podczas większych opadów woda przesiąka w kierunku budynku dochodzi do zalewania pomieszczeń podpiwniczenia tego obiektu. Jak wynika z relacji osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu sytuacja pogorszyła się gdy wybudowano i oddano do użytku ścieżkę rowerową być może dlatego, że zwiększyła się szerokość utwardzonej części pasa drogowego i w ten sposób ograniczona została naturalna retencja wód do gruntu ze znacznie większej powierzchni. Z uwagi na fakt, że taka sytuacja może powodować szkody właścicieli nieruchomości przylegających do drogi uprzejmie proszę o zbadanie sprawy i podjęcie odpowiednich działań.