

80

P. J. Kuzia
2022-10-11

Kielce, dnia 23.09.2022r.

Małgorzata Popiel



Radna Rady Powiatu Kieleckiego

Pan Jacek Kuzia

Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego

INTERPELACJA

Dotyczy: ścięcia gałęzi drzew rosnących na terenie przyległym do pasa drogowego, koszenie i ścięcie poboczy przy ulicy Ciosowa.

Uzasadnienie

1. Gałęzie drzew zwisających nad drogą przy ulicy Ciosowej w miejscowości Ciosowa gmina Miedziana Góra zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczają wymagane pole widoczności skrajni drogi oraz utrudniają utrzymania drogi.
2. Pobocze zawyżone o ponad 10 cm w stosunku do poziomu jezdni. Pobocze źle utrzymane, przez brak właściwego odpływu wody - nawadnia korpus drogowy i obniża nośność konstrukcji. Remont poboczy staje się konieczny już przy ich zawyżeniu powodującym zatrzymanie wody na jezdni.

Kwestie roślinności w pasie drogowym normują przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wynika z nich, że zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. Drzewa w pasie drogowym powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały niszczenia nawierzchni drogi oraz nie utrudniały użytkowania chodników przez pieszych, w szczególności przez osoby niepełnosprawne. Odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3,0 m.

Pobocze stanowi boczne oparcie dla nawierzchni i powinno zapewniać szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wewnętrzna krawędź pobocza i zewnętrzna krawędź jezdni powinny stanowić jedną linię, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien być większy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie podłużne poboczy powinno być zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Popiel

