


Dokument elektroniczny



BIURO OBSŁUGI RADY
11.02.2022
wpłynęło dnia:
podpis:

peł. Kurcie
10 LUT 2022

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-02-09

Dane nadawcy

Zbigniew Zagdański
PESEL: '
Telefon: '
Email

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH (25-211
KIELCE, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)



RPW/11692/2022
Data: 2022-02-09

INTERPELACJA

Interpelacja w sprawie naprawy drogi w Gruszce

Interpelacja w sprawie naprawy drogi w Gruszce

Załączniki:

1. Interpelacja o naprawę drogi w Gruszce.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-02-09T09:42:45.919+01:00

Podpis elektroniczny

Kopia zgodna z dokumentem elektronicznym
podpisanym bezpiecznym podpisem kwalifikowanym
w dn. 09 LUT 2022 przez *Zbigniew Zagdański*
Podpis *Judyta Boron*



Zbigniew Zagdański
Radny Rady Powiatu w Kielcach

Kielce, dnia 9 lutego 2022 r.

Pan Jacek Kuzia
Przewodniczący Rady Powiatu
w Kielcach

Interpelacja

Realizując uprawnienia radnego wynikające z art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym uprzejmie proszę o podjęcie przez odpowiednie służby Powiatu stosownych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 0298T Kajetanów – Gruszka – Lekomin w gminie Zagnańsk. W miejscowości Gruszka w rejonie posesji o numerach 94 oraz 53 w pasie przedmiotowej drogi dla jadących w kierunku Lekomin -Kajetanów pojawiły się znaczne ubytki w nawierzchni asfaltowej. Taki stan rzeczy powoduje nie tylko dyskomfort jazdy wielu kierowców, którzy przemierzają się tą drogą, ale może też spowodować poważne uszkodzenie zawieszenia pojazdu samochodowego w konsekwencji prowadząc do wypadków drogowych oraz odpowiedzialności odszkodowawczej Powiatu. Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja w rejonie posesji o numerze 94 gdzie wykruszenie się nawierzchni asfaltowej spowodowało również ubytek podbudowy tłuczniowej a w konsekwencji dziurę w drodze o głębokości kilkunastu centymetrów. Takiej przeszkody nie jest w stanie bezpiecznie przekroczyć pojazd osobowy nawet jadąc zgodnie z obowiązującym na tym odcinku drogi ograniczeniem prędkości jazdy do 50 km/godz. Ustawiona tam, (w rejonie posesji nr 94) prawdopodobnie w dniu 8 lutego, pomarańczowa chorągiewka nie stanowi żadnego zabezpieczenia w nocy gdy jest ona nie widoczna z takiej odległości aby kierowca mógł zatrzymać pojazd przed przeszkodą w przypadku pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Ponadto w dniu dzisiejszym w godzinach rannych (godz. 7.15) chorągiewka leżała w kałuży wody przykrywającej dziurę w drodze. Sytuacja wymaga pilnej interwencji.

Usunięcie wskazanych usterek przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników wymienionej drogi.