

Dokument elektroniczny



P. J. Kuris
2022-06-22

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-06-20

Dane nadawcy

Zbigniew Zaadański
PESEL:
Telefon:
Email:



RPW/51705/2022
Data: 2022-06-20

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH (25-211
KIELCE, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

BIURO OBSŁUGI RADY

wpłynęło dnia: 22.06.2022

podch. 1500

INTERPELACJA

podpis:

Interpelacja w sprawie udroźnienia rowu

Interpelacja w sprawie udroźnienia rowu przy drodze powiatowej w Masłowie

Załączniki:


1. Udroźnienie rowów drogi Podklonówka podpisany.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2022-06-20T09:12:56.501+02:00

Podpis elektroniczny

Kopia zgodna z dokumentem elektronicznym
podpisany bezpiecznym podpisem kwalifikowanym
w dn. 20.06.22, przez *Zbigniew Zaadański*
Podpis .i. *U*



Zbigniew Zagdański
Radny Rady Powiatu w Kielcach

Kielce, dnia 20 czerwca 2022 r.

Pan Jacek Kuzia

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Kielcach**

Interpelacja

W związku z kierowaną do mnie interwencją radnego gminy Masłów, uprzejmie proszę o podjęcie przez odpowiednie służby Powiatu Kieleckiego stosownych działań zmierzających do poprawy stanu technicznego drogi powiatowej Nr 1307T Masłów Pierwszy – Mąchocice Kapitulne w gminie Masłów poprzez udroźnienie rowów znajdujących się w pasie tej drogi. Przedmiotowa droga usytuowana jest w ten sposób, że przebiega poprzecznie przez południowe zbocze góry Klonówka. Ponieważ zbocze posiada znaczne nachylenie, w czasie opadów duże ilości wody napływają w rejon drogi i rowem przydrożnym z wykorzystaniem przepustów drogowych powinny być odprowadzane w dolne partie terenu ustalonymi korytami omijając posesje położone po drugiej stronie drogi. Tymczasem brak drożności drogowego odwodnienia liniowego spowodowanej zamuleniem niektórych odcinków tego rowu powoduje, że wody opadowe nie mogą spłynąć w odpowiednim czasie ustalonymi „ścieżkami” piętczą się i cofają na posesje powyżej lub przelewają się przez jezdnię w przypadkowych miejscach i zalewają posesje z drugiej strony drogi. Sytuację ponadto pogarsza fakt, że część rowu przydrożnego, tam gdzie nie zrobili tego właściciele przyległych posesji, jest nie wykoszona co dodatkowo spowalnia spływ wody. Usunięcie wskazanych usterek przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników posesji a nadto spowoduje poprawę odwodnienia pasa drogowego co korzystnie wpłynie na stan techniczny drogi.