



Kielce, 02.03.2022 r.

**Pan Zbigniew Zagdański**

**Radny Rady Powiatu  
w Kielcach**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 18.02.2022 r. dotyczącej spływu wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 0314T w miejscowości Ciekoty na wysokości posesji o nr geodezyjnym 302/9 informuję, że jezdnia drogi powiatowej i ścieżki rowerowej posiada spadki podłużne i poprzeczne za pomocą których odprowadzane są wody opadowe do rowu otwartego, który jest zlokalizowany zaraz za przedmiotową posesją. Ewentualne zalewanie przez wody opadowe przyległych posesji spowodowane jest stanem gruntowej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej przy wcześniejszych posesjach, biegnącej wzdłuż drogi powiatowej. Droga ta nie posiada urządzonego odwodnienia, a zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 156) art. 234 pkt 2 „*Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie*”. Ponadto zgodnie z tym samym aktem prawnym art. 234 pkt 2 ust. 2. „*Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich*” i ust 3. „*Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności*”.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy uzgodnić sposób odwodnienie drogi wewnętrznej z jej właścicielami.

STAROSTA  
*Mirostlaw Gębski*

